

平成29年度 平川市橋梁等定期点検結果

橋梁名	橋梁名 フリカナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施年度			点検所見
						点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分		
引座橋	ヒキサバン	尾上小和森線	1976	18	7.7	29	Ⅱ	排水管の腐食	
杉館橋	スキダテバン	大光寺杉館線	1979	30	9.1	29	Ⅰ		
六羽川二号橋	ロッパカワニコウキョウ	柏木町原田線	1976	15	6.7	29	Ⅱ	防食機能の劣化(塗装)	
滝本橋	タキモトバン	岩館猿賀線	1993	19	9.2	29	Ⅱ	防食機能の劣化(耐候性鋼材)	
五日市橋	イツカイチバン	岩館猿賀線	1993	16	9.2	29	Ⅱ	伸縮部からの漏水	
北岡部橋	キタオカヘバン	岩館猿賀線	1993	31	9.2	29	Ⅱ	ひび割れ(RC)	
平野橋	ヒラノバン	小和森尾崎線	2004	20	15.8	29	Ⅱ	伸縮部からの漏水、土工部と橋梁部に段差	
朝霧橋	アサギリバン	碓ヶ関古懸線	1969	57	6.2	29	Ⅰ		
河鹿橋	カシカバン	山神堂鯨森線	1997	47	6.2	29	Ⅰ		
六羽川三号橋	ロッパカワサンゴウキョウ	柏木町館田線	1994	26	10.8	29	Ⅱ	伸縮部の後打ちコンクリート部にひび割れ、欠損	
三笠橋	ミカサバン	碓ヶ関鯨森線	1967	45	4.8	29	Ⅱ	部分的に床版下面に遊離石灰を伴うひび割れ	
田川橋	タカワバン	新屋町新屋線	1977	17	6.8	29	Ⅲ	腐食(支承)	
本町富岡南柳田1号橋	モトマチミオカミナミヤナギダイチコウキョウ	本町富岡南柳田1号線	1973	15	4.7	29	Ⅱ	防食機能の劣化(塗装)	
本町富岡南柳田2号橋	モトマチミオカミナミヤナギダニコウキョウ	本町富岡南柳田2号線	1973	15	4.7	29	Ⅱ	防食機能の劣化(塗装)	
柏木町柳田広田橋	カシワギマチヤナギダヒロタバン	柏木町柳田広田線	1973	15	4.3	29	Ⅱ	防食機能の劣化(塗装)	
沖館長田柏木町橋	オキダテナガタカンワギマチキョウ	沖館長田柏木町線	1973	15	4.7	29	Ⅱ	伸縮部からの漏水	
浅井川橋	アサイガワバン	町居山元新屋線	1976	17	4.3	29	Ⅱ	防護柵基部の断面損傷	
川合橋	カワイバン	町居尾崎山元1号線	1976	16	4.3	29	Ⅱ	防食機能の劣化(塗装)	
蔵の沢橋	クラノサワバン	切明坂本温川沢線	1979	15	4.8	29	Ⅲ	防護柵の破断、沓座モルタルのブロック化破損	
切明螢沢菅田邸橋	キリアケホタルサワホメタテイバン	切明螢沢菅田邸線	1976	15	4.3	29	Ⅱ	防護柵基部の断面欠損	
切明菅田邸橋	キリアケホメタテイバン	切明菅田邸7号線	1967	17	2.8	29	Ⅲ	はく離・鉄筋露出(凍害)	
松原橋	マツハラバン	碓ヶ関雷林鯨森線	1978	55	5.0	29	Ⅱ	はく離・鉄筋露出(凍害)	
田中橋	タナカバン	碓ヶ関古懸門前沢田線	1969	15	4.8	29	Ⅰ		

各判定区分に対応した状態

区 分	状 態
Ⅰ 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。