

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
猿賀石林富岡橋	サルカイシバヤシトミオカバシ	猿賀石林富岡線	不明	2.2	7.7	H27	I	
猿賀杉館橋	サルカシギダテバシ	猿賀杉館線	不明	4.4	5.8	H27	I	
新山国道1号橋	ニヤマコクトウイチゴウバシ	新山国道線	不明	6.3	10	H27	I	
新山国道2号橋	ニヤマコクトウニコウバシ	新山国道線	不明	4.4	10	H27	II	床板間詰部からの漏水
南田中新屋町橋	ミナミタカアラヤマチバシ	南田中新屋町2号線	不明	6.3	5.7	H27	II	経年劣化による地覆、防護柵の劣化・腐食
15-1号橋	ジュウゴノイチゴウバシ	尾上追子野木線	不明	3.4	5.9	H27	I	
15-2号橋	ジュウゴノニコウバシ	尾上追子野木線	不明	4.4	6.2	H27	II	橋台翼壁にひび割れ
尾上小和森橋	オノエワモリバシ	尾上小和森線	不明	3.0	7.1	H28	I	
栄館橋	サカエダテバシ	荒田新屋線	1976	12.7	9.3	H30	III	主桁にCoうき、剥離、断面欠損、鉄筋露出
広船橋	ヒロフネバシ	尾崎唐竹線	1977	6.1	5.5	H29	II	親柱のコンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
尾崎唐竹橋	オサキカラタケバシ	尾崎唐竹線	不明	3.0	9.0	H28	I	
柏木町唐竹橋	カシキマチカラタケバシ	柏木町唐竹線	不明	10.5	7.2	H29	II	床板桁間詰部からの漏水
唐竹橋	カラタケバシ	柏木町唐竹線	1976	11.5	9.3	H29	II	床板桁間詰部からの漏水
大光寺杉館橋	オホミツジノサキダテバシ	大光寺杉館線	不明	2.2	11.1	H28	I	
原田大坊橋	ハラタダイホウバシ	原田大坊線	不明	5.0	8.3	H29	II	地覆部のコンクリートはく離
六羽川一号橋	ロウハガワイチゴウバシ	高畑岩館線	1974	13.5	7.4	H29	II	床板桁間詰部からの漏水
高畑岩館橋	タカハタケイワダテバシ	高畑岩館線	不明	2.0	6.5	H28	I	
柏木町原田橋	カシキマチハラタバシ	柏木町原田線	不明	2.6	9.5	H28	I	
岩館猿賀橋	イワダテサルカバシ	岩館猿賀線	不明	2.5	11.5	H28	I	
町居広船1号橋	マチヒロフネイチゴウバシ	町居広船線	不明	3.0	6.8	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
町居広船2号橋	マチヒロフネニコウバシ	町居広船線	不明	2.4	6.3	H28	I	
福田橋	フタダバシ	町居広船線	不明	12.4	8.7	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
小国尾崎3号橋	オクニオサキサンゴウバシ	小国尾崎線	不明	7.4	4.8	H28	I	
小国尾崎2号橋	オクニオサキニコウバシ	小国尾崎線	不明	3.0	7.8	H28	I	
小国尾崎1号橋	オクニオサキイチゴウバシ	小国尾崎線	不明	5.3	7.9	H29	I	
館山前田橋	タテヤママエダテバシ	館山前田線	不明	4.8	4.9	H28	I	
小杉四ツ屋橋	コサキヨツヤバシ	小杉四ツ屋線	不明	4.5	6.7	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
石郷村元橋	イシゴウカムラモトバシ	石郷村元線	不明	2.2	6.0	H28	I	
松館橋	マツダテバシ	苗生松本町線	不明	3.9	7.4	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
六羽川橋	ロウハガワバシ	苗生松本町線	1966	12.7	7.2	H29	II	一部床版桁のコンクリートはく離・鉄筋露出
下橋	シタバシ	苗生松本町線	不明	2.0	12.2	H28	I	
枇杷田橋	ヒワタバシ	吹上本町線	1974	12.3	9.0	H29	II	床板桁間詰部から遊離石灰の滲出
小和森本町橋	コワモリモトマチバシ	小和森本町線	不明	3.0	17.8	H28	I	
高田橋	タカダバシ	山神堂高田線	1967	6.9	4.1	H29	I	
門前橋	モンゼンバシ	古懸不動野線	1966	10.2	4.5	H30	II	主桁にCoうき、剥離、断面欠損、鉄筋露出

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
赤門橋	アカモンバシ	古懸不動野線	1969	12.0	7.8	H30	Ⅱ	遊間部からの漏水
久吉1号橋	ヒサヨシイチゴウバシ	久吉東碓ヶ関山線	1963	2.0	4.3	H29	Ⅰ	
久吉2号橋	ヒサヨシニゴウバシ	久吉東碓ヶ関山線	1963	3.5	4.5	H29	Ⅰ	
腹切橋	ハラキリバシ	久吉東碓ヶ関山線	1964	7.1	5.3	H30	Ⅱ	床板桁間詰部からの遊離石灰
茂野橋	シゲノバシ	久吉東碓ヶ関山線	1964	9.0	4.7	H29	Ⅰ	
原富原田橋	ハラトミハラタバシ	原富原田線	不明	3.5	5.5	H27	Ⅰ	
八幡崎西野曾江橋	ヤワサキキニシノゾエバシ	八幡崎西野曾江線	不明	2.7	6.7	H27	Ⅰ	
日沼新山橋	ヒヌマニイヤマバシ	日沼新山線	不明	4.5	6.0	H27	Ⅰ	
李平上下安原橋	スモモダ イカシモヤスハラバシ	李平上下安原線	不明	5.2	8.1	H27	Ⅰ	
柏木町石郷1号橋	カシワキ マチシゴウ1ゴウバシ	柏木町石郷線	不明	13.5	7.2	H29	Ⅱ	床板桁間詰部から遊離石灰の滲出
柏木町石郷2号橋	カシワキ マチシゴウ2ゴウバシ	柏木町石郷線	不明	3.0	5.6	H28	Ⅰ	
乙町敷橋	オツマチシキバシ	新屋遠手沢線	1978	11.0	6.5	H30	Ⅱ	主桁ほか鋼材部は防食機能の劣化(塗装)
落流橋	オチカガレバシ	小国切明線	1997	12.0	6.8	H30	Ⅰ	
井戸沢大2号橋	イトサウオニゴウバシ	井戸沢大木平線	1972	6.0	5.3	H29	Ⅰ	
柏木町館田橋	カシワキ マチタチタバシ	柏木町館田線	不明	2.7	11.9	H28	Ⅰ	
白沢橋	シラサバシ	碓ヶ関後町線	1967	5.1	4.5	H29	Ⅰ	
碓沢川橋	イカリザワガワバシ	碓ヶ関田中線	1967	8.9	4.5	H29	Ⅱ	防護柵が経年劣化により腐食
長吉橋	チガヨシバシ	三笠山大落前線	1976	11.0	4.8	H30	Ⅱ	床板桁間詰部からの遊離石灰
落葉橋	ラクヨウバシ	三笠山大落前線	1980	8.1	4.8	H30	Ⅱ	床板桁間詰部からの遊離石灰
砂子沢橋	スナコザワバシ	三笠山大落前線	1975	12.1	4.8	H30	Ⅲ	橋台縦壁に亀裂、一部フチングに欠損
糸滝橋	イトタキバシ	三笠山大落前線	1960	4.1	4.3	H29	Ⅰ	
土倉橋	ツチクラバシ	碓ヶ関古懸三ツ森山線	1957	10.5	5.6	H30	Ⅱ	床板桁間詰部からの遊離石灰
民部平1号橋	ミンベウヘイ1ゴウバシ	碓ヶ関古懸三ツ森山線	1957	3.6	5.7	H29	Ⅰ	
見返橋	ミカエリバシ	湯の沢線	1962	8.5	4.2	H29	Ⅱ	防護柵が経年劣化により腐食
湯の沢橋	ユノザワバシ	湯の沢線	1962	8.4	4.2	H30	Ⅱ	床板桁間詰部からの遊離石灰
かまやち橋	カマヤチバシ	湯の沢線	1962	12.5	4.2	H29	Ⅱ	地覆部にコンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
八幡崎18号橋	ヤワサキ18ゴウバシ	八幡崎18号線	不明	3.2	6.0	H27	Ⅰ	
東豊田2号橋	ヒガシトヨダ2ゴウバシ	東豊田2号線	不明	4.3	5.5	H27	Ⅰ	
東豊田3号橋	ヒガシトヨダ3ゴウバシ	東豊田3号線	不明	4.3	5.5	H27	Ⅰ	
李平1号橋	スモモダ11ゴウバシ	李平1号線	不明	2.0	6.0	H27	Ⅰ	
李平2号橋	スモモダ12ゴウバシ	李平2号線	不明	2.4	5.1	H27	Ⅰ	
上李平墓地橋	カミスモモダイバシ	上李平墓地線	不明	3.0	6.0	H27	Ⅰ	
李平3号1号橋	スモモダ13ゴウ1ゴウバシ	李平3号線	不明	3.0	6.0	H27	Ⅰ	
李平3号2号橋	スモモダ13ゴウ2ゴウバシ	李平3号線	不明	2.9	4.5	H27	Ⅰ	
李平3号3号橋	スモモダ13ゴウ3ゴウバシ	李平3号線	不明	3.0	4.7	H27	Ⅰ	

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
李平10号橋	スモダ 110コウバシ	李平10号線	不明	2.4	3.9	H27	I	
猿賀17号橋	サルガ 17コウバシ	猿賀17号線	不明	3.0	4.3	H27	I	
猿賀19号橋	サルガ 19コウバシ	猿賀19号線	不明	2.6	4.5	H27	II	ひび割れ(RC)
八幡崎15号橋	ヤウザキ 15コウバシ	八幡崎15号線	不明	4.0	3.0	H27	I	
八幡崎16号橋	ヤウザキ 16コウバシ	八幡崎16号線	不明	2.4	6.0	H27	I	
八幡崎17号1号橋	ヤウザキ 17コウ 1ゴウバシ	八幡崎17号線	不明	2.4	6.0	H27	I	
八幡崎17号2号橋	ヤウザキ 17コウ 2ゴウバシ	八幡崎17号線	不明	3.0	3.0	H27	I	
八幡崎19号橋	ヤウザキ 19コウバシ	八幡崎19号線	不明	3.2	6.0	H27	I	
八幡崎24号橋	ヤウザキ 24コウバシ	八幡崎24号線	不明	3.2	6.0	H27	I	
長田3号橋	オサダ 3コウバシ	長田3号線	不明	2.3	10.0	H27	I	
西野曾江2号橋	ニシノゾ 2コウバシ	西野曾江2号線	不明	2.3	7.6	H27	I	
西野曾江10号橋	ニシノゾ 10コウバシ	西野曾江10号線	不明	3.6	14.9	H27	I	
西野曾江12号橋	ニシノゾ 12コウバシ	西野曾江12号線	不明	2.7	5.7	H27	I	
尾上横町橋	オノエヨコマチバシ	尾上横町線	不明	3.5	6.7	H27	I	
西野曾江14号橋	ニシノゾ 14コウバシ	西野曾江14号線	不明	3.6	5.0	H28	I	
西野曾江15号橋	ニシノゾ 15コウバシ	西野曾江15号線	不明	3.8	11.2	H27	I	
大曲橋	オホマカリバシ	大曲線	不明	2.3	7.5	H27	I	
新山堀切橋	ニヤマホリキリバシ	新山堀切線	不明	3.0	5.7	H27	I	
蒲田6号橋	カマダ 6コウバシ	蒲田6号線	不明	4.5	6.0	H27	I	
蒲田8号1号橋	カマダ 8コウ 1ゴウバシ	蒲田8号線	不明	8.3	6.2	H27	I	
蒲田8号2号橋	カマダ 8コウ 2ゴウバシ	蒲田8号線	不明	3.1	11.5	H27	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
蒲田8号3号橋	カマダ 8コウ 3ゴウバシ	蒲田8号線	不明	2.2	6.8	H27	I	
日沼高田橋	ヒヌマカダバシ	日沼高田線	不明	2.3	7.2	H27	I	
日沼18号橋	ヒヌマ 18コウバシ	日沼18号線	不明	2.3	11.1	H27	I	
日沼下川原1号橋	ヒヌマシモカワラ 1ゴウバシ	日沼下川原1号線	不明	5.3	4.5	H27	I	
館田岩館橋	タチイワタテバシ	館田中前田岩館線	不明	3.2	3.5	H28	I	
岩館村元橋	イワタテムラモトバシ	岩館山の井1号線	不明	3.4	4.3	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
大坊竹内橋	オホボケウチバシ	大坊竹内弘前市線	不明	3.6	3.7	H28	I	
大坊竹内四ツ屋1号橋	オホボケウチヨツヤ 1ゴウバシ	大坊竹内四ツ屋1号線	不明	2.8	6.9	H28	I	
大坊竹内四ツ屋2号橋	オホボケウチヨツヤ 2ゴウバシ	大坊竹内四ツ屋2号線	不明	3.7	4.8	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
小杉稲村四ツ屋橋	コサキ イナムヨツヤバシ	小杉稲村四ツ屋線	不明	3.5	3.0	H28	I	
大坊竹内15号橋	オホボケウチ 15コウバシ	大坊竹内15号線	不明	3.2	6.5	H28	I	
小杉西田館田橋	コサキ ニシタチバシ	小杉西田館田線	不明	2.2	6.1	H28	I	
館田南川原田元川原田橋	(タチタミナミカワハラタモトカワハラバシ)	館田南川原田元川原田線	不明	2.0	5.5	H28	I	
館田前田元川原田橋	タチタミエタモトカワハラバシ	館田前田元川原田線	不明	5.3	3.5	H28	I	

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
館田前田西川原田橋	タチヤマエダニシカワラタハシ	館田前田西川原田線	不明	2.8	5.1	H28	I	
館田前田中前田1号橋	タチヤマエダナカマエダ1ゴウハシ	館田前田中前田1号線	不明	3.0	1.8	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
館田中前田苗生松橋	タチヤマカマエダナハノイマツハシ	館田中前田苗生松線	不明	2.8	3.5	H28	I	
館田元川原田西川原田橋	タチヤマトカワハラタニシカワラタハシ	館田元川原田西川原田線	不明	5.6	5.1	H28	I	
苗生松元東田川原田橋	ナハノイマツモトヒガシカワラタハシ	苗生松元東田川原田線	不明	5.8	4.4	H28	I	
館山前田苗生松橋	タチヤマエダナハノイマツハシ	館山前田苗生松線	不明	5.6	3.5	H28	I	
松館浅井苗生松1号橋	マツダノアサイナハノイマツ1ゴウハシ	松館浅井苗生松1号線	不明	5.7	4.9	H28	I	
松館浅井苗生松2号橋	マツダノアサイナハノイマツ2ゴウハシ	松館浅井苗生松2号線	不明	5.5	3.5	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
館山板橋松館橋	タチヤマイタハシマツダノテハシ	館山板橋松館線	不明	6.0	4.9	H28	I	
松館東稲村西川原田橋	マツダノヒガシイナムラニシカワラタハシ	松館東稲村西川原田線	不明	5.6	3.7	H28	I	
松館西稲村西川原田橋	マツダノニシイナムラニシカワラタハシ	松館西稲村西川原田線	不明	5.7	3.5	H28	I	
杉館松橋7号橋	スギノダノマツハシ7ゴウハシ	杉館松橋7号線	不明	5.3	4.5	H28	I	
館山前田館田橋	タチヤマエダノタチタハシ	館山前田館田線	不明	2.7	3.0	H28	I	
岩館藤巻6号橋	イワダノフジマキ6ゴウハシ	岩館藤巻6号線	不明	2.3	2.4	H28	I	
岩館下り松1号橋	イワダノサカリマツ1ゴウハシ	岩館下り松1号線	不明	2.5	6.0	H28	I	
柏木町柳田吹上1号橋	カシワキノマヤナギノタチアゲ1ゴウハシ	柏木町柳田吹上線	不明	11.0	6.0	H29	II	床板桁間詰部から遊離石灰の滲出
柏木町柳田吹上2号橋	カシワキノマヤナギノタチアゲ2ゴウハシ	柏木町柳田吹上線	不明	10.0	4.7	H29	II	地覆部の損傷
柏木町柳田高畑1号橋	カシワキノマヤナギノタカハタケ1ゴウハシ	柏木町柳田高畑1号線	不明	3.0	3.5	H28	I	
吹上安田平岡橋	フキアゲノヤスタノヒラオカハシ	吹上安田平岡線	不明	11.0	5.8	H29	III	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
吹上高田原田橋	フキアゲノタカダノハラタハシ	吹上高田原田線	不明	3.0	5.6	H28	I	
石畑岡元本町橋	イシハタケノカモトモトマチハシ	石畑岡元本町線	不明	3.0	5.0	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
本町西宮館田1号橋	モトマチニシヤタチタ1ゴウハシ	本町西宮館田線	不明	3.2	5.6	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
本町西宮館田2号橋	モトマチニシヤタチタ2ゴウハシ	本町西宮館田線	不明	2.5	5.6	H28	I	
大光寺二早稲田苗生松橋	オホミツテニノハヤコメダノナハノイマツハシ	大光寺二早稲田苗生松1号線	不明	3.6	5.1	H28	I	
大光寺白山館田橋	オホミツテニシラヤマタチタハシ	大光寺白山館田線	不明	2.1	9.0	H28	I	
本町村元橋	モトマチムラモトハシ	本町村元線	不明	2.6	2.8	H28	I	
大光寺二早稲田1号橋	オホミツテニノハヤコメダノ1ゴウハシ	大光寺二早稲田苗生松2号線	不明	2.1	2.6	H28	I	
大光寺二早稲田2号橋	オホミツテニノハヤコメダノ2ゴウハシ	大光寺二早稲田釈迦口線	不明	3.6	3.3	H28	I	
杉館宮元西野橋	スギノダノミヤモトニシノハシ	杉館宮元西野1号線	不明	3.0	4.5	H28	I	
杉館宮元西野3号橋	スギノダノミヤモトニシノ3ゴウハシ	杉館宮元西野3号線	不明	3.0	4.9	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
杉館宮元西野4号橋	スギノダノミヤモトニシノ4ゴウハシ	杉館宮元西野4号線	不明	2.9	4.9	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
杉館宮元橋	スギノダノミヤモトハシ	杉館宮元8号線	不明	2.5	4.7	H28	I	
荒田南岡部杉館橋	アラタミナミオカノスギノダノテハシ	荒田南岡部杉館線	不明	2.6	3.5	H28	I	
大光寺三滝本杉館橋	オホミツテニノサキモトスギノダノテハシ	大光寺三滝本杉館線	不明	2.4	6.1	H28	I	
大光寺川原西稲村橋	オホミツテニノカワハラニシイナムラハシ	大光寺川原西稲村線	不明	6.3	4.9	H28	I	

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
大光寺一村井橋	ダイコウジイムライハシ	大光寺一村井1号線	不明	3.0	3.1	H28	I	
小和森上平田大光寺橋	コワリカミヒラタダイコウジハシ	小和森上平田大光寺線	不明	6.4	4.8	H28	I	
大光寺一村井小和森橋	ダイコウジイムライコワリハシ	大光寺一村井小和森線	不明	10.5	5.6	H30	II	床板桁間詰部から遊離石灰の滲出
大光寺一滝本1号橋	ダイコウジイツタキト1ゴウハシ	大光寺一滝本5号線	不明	3.5	6.2	H28	I	
大光寺一滝本2号橋	ダイコウジイツタキト2ゴウハシ	大光寺一滝本6号線	不明	4.6	6.5	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
大光寺三滝本3号橋	ダイコウジサンタキト3ゴウハシ	大光寺三滝本2号線	不明	2.9	3.0	H28	I	
大光寺四滝本三滝本橋	ダイコウジヨンタキトサンタキトハシ	大光寺四滝本三滝本2号線	不明	2.5	6.2	H28	I	
大光寺一滝本橋	ダイコウジイツタキトハシ	大光寺一滝本8号線	不明	3.2	7.0	H28	I	
吹上高田1号橋	フキアゲタカダ1ゴウハシ	吹上高田5号線	不明	2.9	3.0	H28	II	床板桁間詰部からの漏水
吹上高田2号橋	フキアゲタカダ2ゴウハシ	吹上高田6号線	不明	2.9	2.5	H28	I	
原田稲元橋	ハラタイモトハシ	原田稲元7号線	不明	3.5	3.6	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
高畑前田1号橋	タカハタケマエダ1ゴウハシ	高畑前田6号線	不明	2.9	4.8	H28	I	
高畑前田2号橋	タカハタケマエダ2ゴウハシ	高畑前田6号線	不明	2.5	6.2	H28	I	
吹上平岡新館橋	フキアゲヒラオカニダテハシ	吹上平岡新館線	不明	10.5	4.8	H29	III	橋梁への死荷重の改善
沖館宮崎比山橋	オキダテミヤザキヒヤマハシ	沖館宮崎比山館1号線	不明	2.1	7.5	H28	I	
沖館宮崎沢田橋	オキダテミヤザキサワダハシ	沖館宮崎沢田1号線	不明	3.0	5.2	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
沖館永田町居橋	オキダテナガタマチイハシ	沖館永田町居線	不明	14.4	4.2	H29	II	下部工の一部コンクリートはく離・鉄筋露出
沖館長田高田橋	オキダテナガタタカダハシ	沖館長田高田線	不明	10.4	5.9	H29	II	床板桁間詰部から遊離石灰の滲出
沖館和田新館橋	オキダテワダニダテハシ	沖館和田新館線	不明	10.5	5.9	H29	III	地覆部の損傷
町居山元新屋橋	マチイヤマトアラヤハシ	町居山元新屋線	不明	5.9	4.3	H29	I	
町居山元広船1号橋	マチイヤマトヒロフネ1ゴウハシ	町居山元広船線	不明	3.0	2.6	H28	I	
町居山元広船2号橋	マチイヤマトヒロフネ2ゴウハシ	町居山元広船線	不明	3.5	6.5	H28	I	
尾崎川合岡田橋	オザキカワイカダハシ	尾崎川合岡田1号線	不明	5.4	5.6	H28	I	
町居山元橋	マチイヤマトハシ	町居山元12号線	不明	5.8	3.5	H28	I	
町居西田平田森橋	マチイニシヒラタモリハシ	町居西田平田森線	2004	3.0	12.6	H28	I	
本町平野平田森橋	モトマチヒラヒラタモリハシ	本町平野平田森線	不明	9.4	5.0	H29	I	
柏木町藤山1号橋	カシワキマツジヤマ1ゴウハシ	柏木町藤山7号線	不明	2.6	3.6	H28	I	
柏木町藤山2号橋	カシワキマツジヤマ2ゴウハシ	柏木町藤山8号線	不明	2.9	4.7	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
柏木町藤山3号橋	カシワキマツジヤマ3ゴウハシ	柏木町藤山9号線	不明	2.8	4.9	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
本町平野小和森橋	モトマチヒラコワリハシ	本町平野小和森2号線	不明	2.2	6.0	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
本町平野1号橋	モトマチヒラ1ゴウハシ	本町平野4号線	不明	3.0	7.3	H28	I	
小和森中松岡福田橋	コワリナカマツオカフクダハシ	小和森中松岡福田線	不明	4.8	4.5	H28	I	
本町村元小和森1号橋	モトマチムラモトコワリ1ゴウハシ	本町村元小和森線	不明	3.0	14.1	H28	I	
本町村元小和森2号橋	モトマチムラモトコワリ2ゴウハシ	本町村元小和森線	不明	6.3	7.1	H29	II	防護柵が経年劣化により腐食
本町平野2号橋	モトマチヒラ2ゴウハシ	本町平野7号線	不明	6.0	6.0	H28	I	

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
小和森福田松村橋	コワモリフクダ マツムラハシ	小和森福田松村線	不明	6.5	2.6	H28	I	
小和森福田橋	コワモリフクダ ハシ	小和森福田1号線	不明	3.2	24.1	H28	I	
山元橋	ヤマモトハシ	新屋福嶋平野線	1976	13.0	3.8	H30	II	主桁ほか鋼材部は防食機能の劣化(塗装)
新屋長田橋	アラヤサガハシ	新屋長田2号線	不明	2.5	3.5	H28	I	
新屋稲村橋	アラヤイムラハシ	新屋稲村4号線	不明	3.6	4.0	H28	I	
新屋栄館稲村橋	アラヤサカエガ テイムラハシ	新屋栄館稲村線	不明	8.5	4.8	H30	II	遊間部からの漏水
村中橋	ムラナカハシ	新屋稲村栄館線	1976	8.0	5.8	H30	II	遊間部からの漏水
福嶋橋	フクシマハシ	新屋栄館南田中線	1976	11.5	6.8	H30	II	ひび割れ(RC)、遊間部からの漏水
高畑熊沢沖館橋	タカハタケマサワキガ テハシ	高畑熊沢沖館線	不明	2.0	11.3	H28	I	
新屋栄館橋	アラヤサカエガ テハシ	新屋栄館10号線	不明	9.0	4.8	H30	II	遊間部からの漏水
うるおい橋	ウルオイハシ	小和森松川2号線	不明	6.4	3.6	H28	I	
沖館長田橋	オキガ テオサガ ハシ	沖館長田5号線	不明	2.0	3.0	H28	I	
平山橋	ヒラヤマハシ	唐竹堀合平山線	1996	12.0	6.2	H30	I	
高田橋	タカダハシ	唐竹川原田高田線	1996	13.0	6.2	H30	I	
唐竹小金森井沢1号線	カラタケコガ ネメリイザ ワ1ゴウハシ	唐竹小金森井沢1号線	不明	6.8	4.9	H29	II	一部防護柵が破損
唐竹小金森井沢2号線	カラタケコガ ネメリイザ ワ2ゴウハシ	唐竹小金森井沢1号線	不明	5.0	5.2	H29	II	一部防護柵が破損
唐竹水上井沢橋	カラタケミズ カミイザ ワハシ	唐竹水上井沢線	不明	4.0	3.4	H28	II	一部コンクリートはく離・鉄筋露出(凍害)
唐竹井沢橋	カラタケイザ ワハシ	唐竹井沢6号線	不明	4.0	3.5	H28	I	
唐竹石倉1号橋	カラタケイシクライチゴウハシ	唐竹石倉1号線	不明	5.0	3.0	H28	I	
唐竹石倉阿蘇嶽橋	カラタケイシクラアソダケハシ	唐竹石倉阿蘇嶽線	不明	2.0	10.0	H28	I	
唐竹堀合向川原田橋	カラタケホリアイムカイワラタガハシ	唐竹堀合向川原田1号線	不明	5.5	4.3	H29	I	
新館駒泊唐竹橋	ニイダ テコマド マリカラタケハシ	新館駒泊唐竹線	不明	2.5	2.4	H28	I	
永田橋	ナガタハシ	沖館永田6号線	1977	9.2	4.6	H29	I	
中広船橋	ナカヒロフネハシ	広船山下福田線	1977	8.4	10.3	H29	II	コンクリート床板のつなぎ目から遊離石灰の滲出
農道四号橋	ノウド ユヨンゴウハシ	広船山下福田線	2001	9.0	6.2	H29	I	
農道三号橋	ノウド ユサンゴウハシ	広船山下福田線	1977	6.3	4.8	H29	I	
広船広沢山下橋	ヒロフネヒロサワヤマシタハシ	広船広沢山下3号線	不明	6.3	4.3	H28	I	
広船広沢1号橋	ヒロフネヒロサワイチゴウハシ	広船広沢4号線	不明	3.2	4.7	H28	I	
広船福田橋	ヒロフネフクダハシ	広船福田11号線	不明	3.5	9.5	H28	I	
尾崎里見広船橋	オサキサトミヒロフネハシ	尾崎里見広船線	不明	4.0	5.4	H28	I	
尾崎平山岡田橋	オサキヒラヤマオカダハシ	尾崎平山岡田線	不明	8.4	6.8	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
町居山元尾崎橋	マチイヤマモトオサキハシ	町居山元尾崎2号線	不明	5.5	3.8	H28	I	
松野橋	マツノハシ	尾崎稲元岡田線	1976	7.4	3.8	H30	II	遊間部からの漏水
尾崎安田1号橋	オサキヤスタ 1ゴウハシ	尾崎安田1号線	不明	10.5	5.8	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
尾崎安田2号橋	オサキヤスタ 2ゴウハシ	尾崎安田1号線	不明	9.5	4.7	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
新屋敷橋	アラヤシキバシ	尾崎浅井岡田線	1979	6.9	7.5	H29	I	
尾崎木戸口橋	オサキトゲチバシ	尾崎木戸口3号線	不明	4.0	4.3	H28	I	
尾崎沢部木戸口橋	オサキサワベキトゲチバシ	尾崎沢部木戸口線	不明	4.1	3.0	H28	I	
尾崎浅井木戸口橋	オサキアサイキトゲチバシ	尾崎浅井木戸口線	不明	13.6	4.8	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
尾崎木戸口新屋1号橋	オサキトゲチアヤ1ゴウバシ	尾崎木戸口新屋1号線	不明	4.9	4.4	H28	I	
尾崎木戸口新屋2号橋	オサキトゲチアヤ2ゴウバシ	尾崎木戸口新屋1号線	不明	4.3	4.4	H28	I	
尾崎木戸口新屋3号橋	オサキトゲチアヤ3ゴウバシ	尾崎木戸口新屋1号線	不明	4.8	4.6	H28	I	
尾崎木戸口1号橋	オサキトゲチ1ゴウバシ	尾崎木戸口28号線	不明	4.3	3.4	H28	I	
尾崎木戸口2号橋	オサキトゲチ2ゴウバシ	尾崎木戸口29号線	不明	4.0	3.4	H28	I	
新屋遠手沢橋	アラヤトテザウバシ	新屋遠手沢1号線	不明	6.0	3.4	H28	I	
尾崎木戸口新屋4号橋	オサキトゲチアヤ4ゴウバシ	尾崎木戸口新屋2号線	不明	5.0	3.4	H28	I	
尾崎木戸口3号橋	オサキトゲチ3ゴウバシ	尾崎木戸口31号線	不明	10.0	3.6	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
新屋遠手沢1号橋	アラヤトテザウ1ゴウバシ	新屋遠手沢19号線	不明	3.6	2.9	H28	I	
新屋遠手沢2号橋	アラヤトテザウ2ゴウバシ	新屋遠手沢28号線	不明	5.0	3.3	H28	I	
新屋遠手沢3号橋	アラヤトテザウ3ゴウバシ	新屋遠手沢29号線	不明	4.3	2.4	H28	I	
新屋遠手沢4号橋	アラヤトテザウ4ゴウバシ	新屋遠手沢32号線	不明	2.6	3.4	H28	I	
尾崎浅井稲元橋	オサキアサイイモトバシ	尾崎浅井稲元線	不明	6.0	2.3	H28	I	
尾崎岡田稲元橋	オサキオカダイモトバシ	尾崎岡田稲元線	不明	5.0	5.9	H28	I	
下広船橋	シモヒロフネバシ	広船山下21号線	1977	6.2	7.0	H29	II	親柱のコンクリートはく離・鉄筋露出
唐竹川原田橋	カラタケカワラダバシ	唐竹川原田3号線	不明	6.0	2.8	H28	I	
広船嘉瀬沢橋	ヒロフネカセザウバシ	広船嘉瀬沢14号線	不明	2.2	7.3	H29	I	
唐竹小金森橋	カラタケコガネモリバシ	唐竹小金森1号線	不明	4.7	3.5	H28	I	
唐竹小金森井沢橋	カラタケコガネモリイザウバシ	唐竹小金森井沢2号線	不明	5.4	2.0	H28	I	
唐竹石倉2号橋	カラタケイシクラ2ゴウバシ	唐竹石倉3号線	不明	6.0	2.3	H28	I	
唐竹石倉3号橋	カラタケイシクラ3ゴウバシ	唐竹石倉4号線	不明	4.6	2.9	H28	I	
唐竹石倉出口早坂橋	カラタケイシクラテゲチハヤサカバシ	唐竹石倉出口早坂左脇ノ沢3号線	不明	2.8	4.5	H28	I	
広船広沢5号橋	ヒロフネヒロサワ5ゴウバシ	広船広沢29号線	不明	6.6	5.0	H28	I	
広船広沢6号橋	ヒロフネヒロサワ6ゴウバシ	広船広沢32号線	不明	2.9	3.6	H28	I	
小国村中橋	オグニムラナカバシ	小国川辺山下線	1976	13.2	5.3	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
切明坂本1号橋	キリアケサカモト1ゴウバシ	切明坂本1号線	不明	13.2	2.8	H30	I	
切明坂本温川沢橋	キリアケサカモトヌカワサウバシ	切明坂本温川沢線	不明	12.4	4.7	H30	I	
登戸沢橋	ノボリトサウバシ	切明坂本温川沢線	1981	8.4	4.8	H30	II	橋台壁壁からの遊離石灰
切明誉田邸1号橋	キリアケコンヤシ1ゴウバシ	切明誉田邸1号線	不明	12.0	4.7	H30	III	主桁ほか鋼材部は防食機能の劣化(塗装)
切明誉田邸2号橋	キリアケコンヤシ2ゴウバシ	切明誉田邸1号線	不明	2.0	4.2	H29	I	
切明上井1号橋	キリアケカミイ1ゴウバシ	切明上井6号線	不明	2.8	3.4	H29	I	

平川市橋梁等定期点検結果(15m未満のもの)

橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	架設年次	橋長	幅員	点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	点検所見
切明上井2号橋	キリアケミイ2コウバシ	切明上井6号線	不明	3.7	2.5	H29	I	
葛川平六沢上3号橋	クズカヘイロクサカミ3コウバシ	葛川平六沢上3号線	不明	4.4	2.5	H29	I	
小国川辺1号橋	オクニカワベ1コウバシ	小国川辺9号線	不明	7.4	2.7	H29	I	
小国川辺2号橋	オクニカワベ2コウバシ	小国川辺10号線	不明	5.0	2.9	H29	I	
切明坂本2号橋	キリアケサカモト2コウバシ	切明坂本3号線	不明	10.1	1.2	H30	II	主桁ほか鋼材部は防食機能の劣化（塗装）
中横前沢橋	ナカヨコメザワバシ	小国山下川辺3号線	1992	9.5	2.9	H29	I	
切明坂本3号橋	キリアケサカモト3コウバシ	切明坂本11号線	不明	11.5	2.3	H30	II	主桁ほか鋼材部は防食機能の劣化（塗装）
切明坂本4号橋	キリアケサカモト4コウバシ	切明坂本12号線	不明	10.8	2.0	H30	II	遊間部からの漏水
葛川田の沢口橋	クズカワタノサワグチバシ	葛川田の沢口線	不明	3.0	3.5	H29	I	
広船広沢4号橋	ヒロフネヒロサワ4コウバシ	広船広沢37号線	不明	2.8	7.3	H28	I	
広船広沢3号橋	ヒロフネヒロサワ3コウバシ	広船広沢37号線	不明	2.8	7.4	H28	I	
逆木橋	サカキバシ	碓ヶ関逆木西碓ヶ関山線	1967	9.1	4.8	H29	I	
向沢橋	ムカイザワバシ	碓ヶ関古懸門前沢田線	1969	10.4	4.3	H30	III	主桁にCoうき、剥離、断面欠損、鉄筋露出
大石橋	オオイシバシ	碓ヶ関古懸不動沢大石線	1997	12.1	6.2	H30	I	
清ノ沢橋	セイノサワバシ	碓ヶ関古懸不動沢大石線	1969	10.5	4.6	H30	II	主桁ほか鋼材部は防食機能の劣化（塗装）
新清ノ沢橋	シンセイノサワバシ	碓ヶ関古懸門前屋岸清野沢線	1985	14.5	6.2	H30	I	
小落前3号1号橋	コラクメエサンコウイチコウバシ	碓ヶ関小落前3号線	不明	10.5	3.5	H30	III	地覆部の断面欠損
碓ヶ関古懸沢田館岸館之平	イカリガセキコウケサワダタチシタノダノイラバシ	碓ヶ関古懸沢田館岸館之平線	不明	11.5	4.3	H29	II	床板腐食
折橋沢橋	オリハシザワバシ	西碓ヶ関山国有林折橋線	1971	10.4	6.8	H30	II	主桁ほか鋼材部は防食機能の劣化（塗装）
カマス橋	カマスバシ	西碓ヶ関山国有林線	1987	12.6	4.8	H30	II	支承機能低下
久吉3号橋	ヒサヨシ3コウバシ	碓ヶ関下一通積ヶ平線	1985	4.1	4.7	H29	I	
吉野沢橋	ヨシノザワバシ	久吉東碓ヶ関山1号線	1963	8.5	4.7	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
金山橋	カナヤマバシ	久吉東碓ヶ関山2号線	1963	6.5	4.7	H30	II	フーチング前面の土砂が流出
俵橋	ホモカゲバシ	久吉東碓ヶ関山3号線	1963	10.5	6.1	H30	II	床板桁間詰部からの遊離石灰
樋ヶ沢橋	トイガサワバシ	碓ヶ関山神堂碓沢線	不明	12.0	7.3	H30	I	
陣立橋	ジンダテバシ	小和森尾崎線	不明	12.5	12.0	H30	I	
さんぐち橋	サングチバシ	尾崎木戸口42号線	2007	12.1	4.6	H29	I	

各判定区分に対応した状態

区 分	状 態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。