

平川市内通学路の対策箇所一覧表

学校名	No.	危険箇所の位置	通学路の状況	対策内容	実施主体	点検年度
金田	1	県道 大鰐浪岡線 高木原富地内交差点	交通量が多いため、歩行スペースが狭くなる。	除雪の強化（H24降雪時より実施）	中南地域県民局	H24
	2	県道 金屋尾上線 高木原富43地内	道幅が狭くカーブがあり見通しが悪く、近くを流れる用水路の柵に切れ目があり危険。	停止線の設置直し（H27年度対策済） 柵の切れ目部分の設置（H25年度対策済）	黒石警察署 平川市	
	3	県道 尾上停車場線 中佐渡南田地内	交通量が多く、停止線が消えている。	停止線の設置直し（H27年度対策済）	黒石警察署	
	4	県道 金屋尾上線 南田中村内地内交差点	交通量が多く、危険である。	停止線の設置直し（H27年度対策済） 道路改良（R5再点検により見直し）	黒石警察署 中南地域県民局	
	5	県道 金屋尾上線 南田中西原内地内歩道	カーブで見通しが悪くなっている。	道路照明灯の設置（H25年度対策済） 横断歩道の設置（H26年度対策済） 児童への注意喚起（H25年度対策済）	中南地域県民局 黒石警察署 平川市	
	6	市道 尾上追子野木線 高木原地内 交差点	横断歩道があるが、安全な待機場所がない。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R2
	7	県道大鰐浪岡線 ローソン高木原富店脇の道路	見通しのよい道路からコンビニに出入りする車が多い	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R3
	8	県・市道 三浦薬店～尾上駅 高木原富	道幅が狭く歩道がない	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	9	県道尾上日沼線 西谷接骨院～大十食堂	道幅が狭く歩道がない	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	10	県道尾上日沼線 桜庭自転車店前横断歩道	ブロック塀により見通しが悪い	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	11	県道尾上日沼線 大十食堂前交差点	横断歩道で待つ場所がほとんどない	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	12	県道尾上停車場線 三上整骨院前交差点	横断歩道で待つ場所がほとんどない	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	13	市道 金田小学校前道路 校門～職員駐車場前	児童の送迎で停車する車が多く通行を妨げている	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	14	県道 金屋尾上線 南田中村内地内交差点	交通量が多く、危険である。 (No.4の再点検)	横断歩道設置（R5年度実施予定） 路面標示等による優先道路の明示 (R6年度以降予定)	黒石警察署 中南地域県民局	R5
猿賀	1	県道 尾上日沼線 猿賀石林地内	住宅地内の狭い道路で、スピードを出す車が多い。	通学路を示す看板の設置（H25年度対策済）	平川市	H24
	2	県道 尾上日沼線 八幡崎松枝地内	交通量が多い。	児童への注意喚起（H25年度対策済）	平川市	
	3	県道 弘前田舎館線 日沼一本柳地内	交通量が多く、道幅が狭く、見通しが悪い。	道路改良（R6年度以降予定） 県へ要望（H25年度済）	中南地域県民局 平川市	
	4	県道 尾上日沼線 八幡崎松枝地内	道幅が狭く、冬期間は歩行困難である。	除雪の強化（H24降雪時より実施） 児童への注意喚起（H25年度対策済）	平川市	
	5	市道 猿賀杉館線 中佐渡村元地内	道幅が狭く見通しが悪い上に、スピードを出す車が多い。	注意喚起の看板の設置（R3年度対策済）	平川市	R2
	6	県道弘前田舎館黒石線 新山	見通しが悪く交通量が多い	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R3
	7	県道 尾上日沼線 盛美園前道路	交通量の多い道路だが歩道がなく危険。	除排雪（R4年度実施） 区画線引直し（R6年度実施予定）	中南地域県民局	R4
	8	県道 尾上日沼線 福井商店猿賀SS付近	部分的に歩道が途切れており危険。	歩道整備（事業実施中）	中南地域県民局	
	9	県道 尾上日沼線 八幡宮付近～猿賀小学校	歩道が途中で反対側に切り替わるため、交通量の多い道路を2回横断することになり危険。既設歩道も狭い。	除排雪（R4年度実施） 区画線引直し（R6年度実施予定）	中南地域県民局	R5
	10	県道 尾上日沼線 一戸商店付近～猿賀小学校	住宅地のさわりが長く、歩道を歩いている児童が避けて通らないといけないう状況。	地権者へ支障木の剪定依頼（済）	平川市	
	11	県道 尾上日沼線 カントリーエレベーター付近	歩道部分にグレーチング蓋が多く、つまずきやすい。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
柏木	1	市道 本町吹上線 柏木町柳田地内	カーブで見通しが悪くなっている。	横断歩道の移設（H25年度対策済） 水路の防護柵設置（H25年度対策済）	黒石警察署 平川市	H24
	2	市道吹上高田高畑1号線 高畑熊沢地内交差点	複雑な交差点で、左右確認しづらい。	通学路を示す看板の設置（H25年度対策済）	平川市	
	3	市道 本町吹上線 柏木町柳田地内	カーブで見通しが悪くなっている。	通学路を示す看板の設置（H25年度対策済）	平川市	
	4	市道 本町吹上線 柏木町柳田地内	左右確認しづらく、危険である。	通学路を示す看板の設置（H25年度対策済）	平川市	
	5	市道 本町吹上線 柏木町柳田地内交差点	複雑な交差点で、左右確認しづらい。	通学路を示す看板の設置（H25年度対策済）	平川市	
	6	県道 大鰐浪岡線 吹上平岡	車道が狭いのに、大型トラックの通行が多い。	区画線引き直し（R4年度対策済）	中南地域県民局	R3
	7	市道 吹上本町線 学校前 柏木町柳田	冬期間、除雪や落雪などで車道が狭くなる。	除雪対応（R3年度対策済）	平川市	R4
	8	市道 柏木町唐竹線 学校～麺や中むら	幅員が狭く、児童が歩くスペースがなく危険。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	9	市道 柏木町原田線 石郷町会内の区間	幅員が狭い道路を車両がスピードを出して走行するため危険。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	10	市道 吹上本町線 オダギリ商会付近	変則交差点の交差点内に横断歩道が設置されており、危険な横断歩道である。適正に移設することも困難。	横断歩道解除（R6年度以降予定）	黒石警察署	R5
大坊	1	主要地方道 弘前環状線 大坊竹原、竹内、前田	路側帯が狭く、安全な歩行スペースがない。	蓋つき側溝の設置（R6年度以降予定）	中南地域県民局	H24
	2	主要地方道 弘前環状線 岩館長田、藤巻、村元	交通量の増加と路側帯が狭く、安全な歩行スペースがない。	車両通行規制（H25年度対策済） 通学路を示す看板の設置（H25年度対策済）	黒石警察署 平川市	
	3	県道 大鰐浪岡線 大坊福田	交通量が非常に多い。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R3
	4	市道 原田村元1号線 原田集会所付近	信号機が無く、スピードが出やすい。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	1	市道本町南柳田北柳田線 本町南柳田地内交差点	交通量が多く、道幅が狭い。	外側線による路側帯の確保（H25年度対策済）	平川市	H24
	2	市道本町村元光城1号線 本町北柳田地内	交通量が多く、信号機がない。	横断用手旗の設置（H25年度対策済）	平川市	
	3	県道 弘前平賀線 本町村元地内	横断歩道があるが、待機場所が道路上になっており、待機時の安全性を確保できていない。	区画線の設置（R3年度対策済）	中南地域県民局	R2
	4	県道 弘前平賀線 小和森福田	冬季、踏切が滑りやすい。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	

平川市内通学路の対策箇所一覧表

学校名	No.	危険箇所の位置	通学路の状況	対策内容	実施主体	点検年度	
小和森	5	市道 小和森上平田	冬季、雪山が有り、見通しが悪い。	除雪対応（R3年度対策済）	平川市	R3	
	6	市道 小和森松村	冬季、屋根雪危険。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	7	県道 光城3丁目	交通量多いのに、信号なし。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	8	県道本町村元光城1号線 田本商店交差点	交通量多いのに、道幅狭い。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	9	県道本町村元光城1号線 ホワイトハウス前	不規則なT字路である。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	10	県道本町村元光城1号線 菊池医院前	冬季、雪山が有り、見通しが悪い。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	11	市道光城5丁目本町線と市道本町村元大光寺線との交差点	信号なし。横断注意。	注意喚起標識設置（R4年度対策済）	平川市		
	12	県道 平賀門外線 本町富岡～本町北柳田付近	交通量が多く、狭いため危険。	除排雪及び区画線引直し（R6年度以降予定）	中南地域県民局		
	13	県道 平賀門外線 新設した歩道	交差する既設歩道が自転車通行可能であるため、新設歩道も可能としてほしい。	通行可として申請（R5年度実施予定）	黒石警察署		R4
	14	市道 本町小和森線 田本商店～デイリー	幅員が狭いが交通量が多く危険	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	15	市道 尾上小和森線 小和森松村地内	東側に歩行者の滞留場所が無く危険。	横断歩道移設（R6年度以降予定）	黒石警察署	R5	
	16	市道 尾上小和森線 小和森松川地内	東側に安全に歩行できるスペースが無く危険。	横断歩道解除（R6年度以降予定）	黒石警察署		
	17	県道 弘前平賀線 本町平野地内	東側に歩行者の滞留場所が無く危険。 東側に安全に歩行できるスペースが無く危険。	横断歩道解除（R6年度以降予定）	黒石警察署		
	18	県道 弘前平賀線 本町平野地内	横断歩道がバスベイに設置されており、危険な横断歩道である。	横断歩道移設（R6年度以降予定）	黒石警察署		
	19	県道 弘前平賀線 本町平野地内	上記箇所と距離が近く、設置基準を満たしていないことから、どちらかを解除する必要がある。	横断歩道解除（R6年度以降予定）	黒石警察署		
	20	市道 大光寺二村井1号線 小和森小学校前	小学校前の横断歩道であるが、交通量が限定的であり、横断歩道が無くても安全に道路を横断できるため。	横断歩道維持（済）	黒石警察署		
	松崎	1	市道 大光寺一滝本館山線 館山上扇田地内	スピードを出す車が多く、危険である。	通学路を示す看板の設置（H25年度対策済）	平川市	H24
		2	主要地方道 弘前環状線 松崎亀井5-6地先T字路	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	警戒標識の設置（H26年度対策済）	中南地域県民局	
		3	県道 平賀門外線 館田前田地内	道幅が狭く、スピードを出す車が多い。	速度規制（50km→40km） （H26年度対策済）	黒石警察署	
		4	県道 弘前環状線 松崎亀井地内T字路	見通しが悪いが、ミラーが設置されていない。	カーブミラーの設置（R3年度設置済）	平川市	
5		市道 苗生松本町線 苗生松上東田157-2地先	スピードを出す車が多い上、歩道がない。	注意喚起標識設置（R4年度対策済）	平川市	R3	
6		県道弘前平賀線 松崎亀井、松崎前田地区信号のある交差点	通勤等交通量が多く、赤信号でも進入してくる車有	交通の取締り、パトロール（R4年度対策済）	黒石警察署		
7		県道弘前環状線 苗生松上東田、館田中前田	通勤等交通量が多く、道幅が狭く、歩道がない	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
8		県道弘前環状線 館山上扇田 ローリー式交差点	交通量が多く、見通しが悪い	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
竹館	1	県道 小国本町線 新館東山5-1地先	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	路面標示の設置（H26年度対策済） 速度規制表示（H26年度対策済）	黒石警察署	H24	
	2	市道 柏木町唐竹線 沖館長田地内 交差点	交差点の一時停止を無視する車が多い。	防犯灯の設置（H25年度対策済）	平川市	R2	
	3	県道 小国本町線 新館藤巻93地先	横断歩道があるが、視認性が十分に確保できていない。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	4	県道 小国本町線 新館藤山44-11付近	見通しの悪い横断歩道	道路標示マーク再表示（R4年度対策済）	黒石警察署	R3	
	5	県道 小国本町線 学校～からたけこども園	ガードレールのない所あり。子どもが道路に出やすい。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	6	市道柏木町唐竹線の竹館小学校から県道小国本町線に出る横断歩道	横断歩道前の一時停止があまりまわれていないため、横断歩道で子どもが待っていても渡れないこともある。	朝夕の警戒走行、取締強化（R4年度対策済）	黒石警察署		
	7	市道柏木町唐竹線 唐竹入口から内山商店付近	カーブで見通しが悪い。車から子どもの姿が見えにくい。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	8	市道 唐竹苺原84-5 唐竹憩いの家の前の道路	見通しが悪く坂道	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	9	市道唐竹苺原190-1 J A津軽みらい竹館支店近くのT字路	T字路で見通しが悪い	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	10	市道 唐竹苺原134 カーブが多く見通しが悪い坂道	芳賀商店を過ぎた坂道	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	11	市道 新館後野44-1付近	見通しが悪いY字路	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	12	市道沖館宮崎2号線 今井商店からりんごセンターへ向かう道路	ガードレールのない所あり。	ガードレール設置（R4年度対策済）	平川市		
	13	県道小国本町線 学校から唐竹温泉へ行く道路	冬期間歩道が除雪した雪で埋まり通行できなくなる。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		
	14	市道柏木町唐竹線と市道沖館永田町居線との交差点（高速道路のボックス付近）	児童が横断する際、通行車両が見づらく危険。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R4	
	15	県道 小国本町線 唐竹堀合地内	道路の東側に歩道が無く、横断し東側を歩行することが危険。	横断歩道解除（R6年度以降予定）	黒石警察署	R5	
	16	県道 小国本町線 唐竹堀合地内	道路の西側に歩道が無く、横断し西側を歩行することが危険。	横断歩道解除（R6年度以降予定）	黒石警察署		
平賀東	1	県道 吹上金屋黒石線 町居山元、山下、南田地内	道幅が狭く危険である。	歩道の整備（事業実施中）	中南地域県民局	H24	
	2	県道 町居平賀停車場線 町居山元128-1地先	道幅が狭く危険である。	歩道の整備（事業実施中） 建物所有者へ改善及び屋根雪撤去の指導（H25年度対策済）	平川市		
	3	県道 町居平賀停車場線 町居山元97-1地先交差点	交差点の見通しが悪く、一時停止を無視する車がいる。	交差点改良（H30年度対策済）	中南地域県民局		
	4	県道 町居平賀停車場線 尾崎福元 松野バス停付近	歩道が整備されていない。	歩道の整備（R6年度以降予定）	中南地域県民局		
	5	県道吹上金屋黒石線 尾崎川合	緩やかな坂。見通しの悪いカーブ。車のスピードが出やすい。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R3	
	6	県道吹上金屋黒石線 町居山元	緩やかな坂。見通しの悪いカーブ。車のスピードが出やすい。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市		

平川市内通学路の対策箇所一覧表

学校名	No.	危険箇所の位置	通学路の状況	対策内容	実施主体	点検年度
	7	県道吹上金屋黒石線 町居山元	信号のない横断歩道	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R5
	8	県道吹上金屋黒石線 尾崎稲元 県道と市道の丁字路付近	生徒送迎車両が、交差点内の横断歩道直前に停車して乗降。追い越し車両による事故が懸念される。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	9	県道吹上金屋黒石線 町居山元地内	交差点内に横断歩道があり危険。	横断歩道移設（R6年度以降予定）	黒石警察署	
	10	市道 町居新屋線 町居横山地内	小学校周辺であるが、横断歩道の標示が無く、横断需要も少ないと史料される。	横断歩道解除（R6年度以降予定）	黒石警察署	
碓ヶ関	1	国道7号線 碓ヶ関地内	交通量が多く、危険である。	横断用手旗の設置（H25年度対策済）	平川市	H24
	2	国道7号線 碓ヶ関白沢地内	建物が崩れかけていて、危険である。	道路管理区内の維持（対策済） 建物所有者へ改善指導（H24年度対策済）	青森河川国道事務所 平川市	
	3	市道 鯨森永野線 碓ヶ関鯨森地内	蓋がなく、道路との境もなく、危険である。	児童への注意喚起（H25年度対策済）	平川市	
	4	市道 古懸門前線 碓ヶ関古懸門前地内	土手から川への転落の危険がある。	防護柵の設置（H25年度対策済）	平川市	
	5	国道7号線 碓ヶ関岩井37-2地先	横断歩道があるが、バス停留所直近にあり、横断歩行者の安全性が確保できていない。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R2
	6	市道 碓ヶ関中央こども園周辺	歩道がなく、道路が狭い。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	R3
	7	市道 鯨森86-6周辺 交差点	堰がある。見通しが悪い。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	8	市道 鯨森84-5周辺 交差点	見通しが悪い。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	9	市道 大山祇神社周辺 トンネル	狭いトンネルとカーブで見通しが悪い。	学校から児童へ安全教育（済）	平川市	
	10	市道 鯨森永野線ほか 碓ヶ関中央こども園～福祉・保健センター	路側帯の白線、横断歩道、停止線が消えたままで、非常に危険。また、左右どちらも蓋のない側溝が続いている。	横断歩道等引直し（R6年度以降予定） 区画線引直し（R6年度以降予定）	黒石警察署 平川市	R5

【対策検討メンバー】黒石警察署、青森河川国道事務所弘前国道維持出張所、中南部地域県民局地域整備部道路施設課、平川市総務課（R3まで）、平川市市民課（R4より）、平川市建設課、平川市教育委員会学校教育課